

TERRA 規格

焊錫條件	297 種 (點焊 99 種、拉焊 99 種、特殊 焊錫 99 種)
送錫器馬達	脈衝馬達
送錫直徑	φ 0.4mm $\sim\varphi$ 2.0mm(擇 1) (φ 0.3 選配)
送錫/退錫量	0.1 $\sim$ 99.9mm
送錫/退錫速度	1.0 $\sim$ 50.0mm/sec.
預熱/加熱時間	0.0 $\sim$ 99.9sec.
烙鐵頭功率	200W
設定溫度	0 $\sim$ 500°C

驅動方法		5 相步進電機 (附 X,Y 編碼器)
氣壓		0.4Mpa $\sim$ 0.5Mpa (乾淨清潔空氣)
電源		AC85 $\sim$ 264V (單相) 支援多功率
功率		240W
重量	控制器	4.3kg
	送錫器	1.3kg
	烙鐵組	0.8kg